



# LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

PARA FINS DE LOCAÇÃO

04/04/2025.







# LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PARA FINS DE LOCAÇÃO

# 1. DO IMÓVEL:

Endereço: Rua Antônio Tomé Filho, 560, Flores, CEP: 62540-000, Amontada-CE.

# 2. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA VISTORIA:

Engenheiro: Antônio Ilmar Carneiro Júnior - CREA/CE: 353697

ART/RRT: Não Consta

Fone: (88) 9 9670-1420,

E-mail: ilmar.engenharia@gmail.com

# 3. PROPRIETÁRIO:

Nome: E. G. White Empreendimentos

CNPJ: 14.071.665/0001-19

Fone: (88) 9 9962-9510

E-mail: whiteimobiliaria@gmail.com

Endereço: Rua José Romero, 318, Senharao, Itapipoca - Ceará.

# 4. EDIFICAÇÃO:

Habite-se Nº: Não Consta

Averbação em Matrícula Nº: Não Consta

Licença Urbanística Nº: Não Consta

#### 5. RESPONSAVEL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Uso do imóvel: Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social.

#### 6. VALOR DO CONTRATO:

4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)





# 7. FINALIDADE DO LAUDO:

Este laudo tem como finalidade registrar as condições físicas e funcionais do imóvel, visando à sua locação por um órgão público. Inclui uma análise preliminar das condições de estabilidade e salubridade da edificação, com a determinação do estado de conservação e do grau de risco. O documento serve para verificar a adequação do imóvel ao uso pretendido, assegurando transparência, segurança jurídica e conformidade com as exigências legais e administrativas.

#### 8. OBJETIVO DO LAUDO:

O objetivo deste laudo é avaliar e descrever as condições gerais da edificação, por meio de vistoria técnica visual, considerando aspectos estruturais, funcionais e de conservação. A inspeção visa identificar possíveis anomalias, falhas ou irregularidades que possam comprometer a segurança, a habitabilidade e o uso do imóvel para fins administrativos.

O laudo tem ainda como propósito fornecer subsídios técnicos para a tomada de decisão quanto à viabilidade da locação do imóvel por órgão público, conforme os critérios de estabilidade, salubridade, funcionalidade e conformidade legal.

# 9. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL::

Número de Pavimentos: 02 (Térreo + 1º Andar);

Número de Banheiros: 06;

Número de Cômodos: 21;

Área Terreno: 988,90 m²;

Área Total Construída: 795,47 m²;

Estrutura Principal: Concreto armado;

Fechamento das Vedações: Alvenaria convencional;

Forro: Laje treliçada pré-fabricada;

Tipo de Cobertura: Telhado colonial com telhas cerâmicas;

Revestimento de Piso Interno: Cerâmico esmaltado;

Calçada Frontal: Concreto simples;





\_



# 10. OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A fachada é protegida por gradis em metalon, contribuindo para a segurança do imóvel;
- Os ambientes internos são amplos e bem distribuídos, favorecendo a ventilação cruzada e a iluminação natural, o que melhora as condições de salubridade;
- 3. O piso cerâmico encontra-se em bom estado de conservação, sem danos aparentes;
- 4. A pintura geral do imóvel apresenta-se conservada, com boa aparência estética;
- Foram observadas manchas localizadas em algumas paredes, indicativas de infiltrações, que deverão ser avaliadas e sanadas para evitar danos estruturais e garantir o pleno uso dos espaços;

# 11. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:

- O imóvel não está localizado em área de risco geotécnico ou ambiental.
- O imóvel não se encontra em Área de Proteção Ambiental (APA) nem em Área de Preservação Permanente (APP).
- O imóvel não está situado em loteamento irregular ou área com impedimento legal para construção.
- Trata-se de área privada, não configurando bem público.
- O imóvel não se encontra em faixa "non aedificandi" ou área com restrição total de edificação.
- A edificação apresenta condições adequadas de segurança estrutural,
   habitabilidade e higiene.
- Não há registro de ações demolitórias ou de nunciação de obra nova envolvendo o imóvel.
- Não constam ações de usucapião ou outras demandas judiciais que recaiam sobre o imóvel.

Declaramos, ainda, estar cientes de que o presente laudo **não isenta os intervenientes da obra de suas responsabilidades legais**, devendo toda e qualquer intervenção técnica ser realizada sob a supervisão e responsabilidade de profissional habilitado, conforme determina a legislação vigente.









# 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

A seguir, apresentam-se as imagens registradas durante a vistoria técnica, realizadas com o objetivo de documentar as condições visuais da edificação no momento da inspeção:




FOTO 01: Garagem



FOTO 02: Garagem / Depósito



PREFETURA DE AMONTADA CNPJ: 95.862 449/0001-91 / CGF- 06 920 220-6 Av. General Alipio do Santos, 1949. 1 CEP- 62.540-000 www.ministrada de gokuli










FOTO 03: Garagem / Depósito




FOTO 04: Despensa



PREFETURA DE AMONTADA
CNP LOS SEZ 449/00CF017 CGE 06.920.220-6
AV. General Alipio do Santos, 1943. I. CEP: 62.540-000
vvywaeichtada ce.gov.bi

1








FOTO 05: Cozinha




FOTO 06: Quarto 01











FOTO 07: Quarto 02




FOTO 08: Quarto 03





PREFEITURA DE AMONTADA CNPL (06.582 449/001-01/ CGF: 06.920.220-6 Av. General Alpio (10 Santos, 1949. I. CEP) 62.540-000 www.amontada.ce.gov.bi









FOTO 09: Recepção





FOTO 09: Quarto 04












FOTO 10: Quarto 05




FOTO 11: Quarto 06







Pia. 1




FOTO 12: Quarto 06




FOTO 13: Banheiro













FOTO 14: Banheiro




FOTO 15: Banheiro

Amontada, 04 de Abril de 2025.

1

Engagheiro Civil
CREA CE II 723687/RNP 062391954

Antônio Ilmar Carneiro Júnior
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CE: 353697

PREFETURA DE AMONTADA CNPJ: 06.582 449/0001-91 / CGF: 06.920-220-6 Ay General Alipio do Santos; 1343-1 - CEP: 52.540-000 www.mamontada de gov.bi



